

TD4/TD4T/DR

موزعات
الشاي/القهوة المثلجين

BUNN®



إرشادات الاستعمال والعناية

مقدمة

TD4/TD4T صُممت هذه الموزعات لحفظ وتقديم ما يصل إلى ٤ جالونات من الشاي المثلج أو القهوة المثلجة.
TD4T-DR صُممت هذه الموزعات لحفظ وتقديم ما يصل إلى جالونين من المشروبات الباردة في كل خزان من الخزائين في المواقع البعيدة. ويعني وجود خزائين منفصلين، لكل منهما صنوبر خاص به، أنه يمكنك الآن تقديم مشروبين مختلفين. تظهر المؤشرات سهولة الرؤية بالجزء الأمامي للموزعات عند الحاجة إلى إعادة تعبئة بأي من الخزائين.



شركة BUNN-O-MATIC

صندوق بريد رقم ٣٢٢٧

SPRINGFIELD, ILLINOIS 62708-3227

هاتف: ٥٢٩-٦٦٠١ (٢١٧) فاكس: ٥٢٩-٦٦٤٤ (٢١٧)

ضمان المنتج التجاري من شركة BUNN-O-MATIC

تضمن شركة Bunn-O-Matic (المشار إليها بالاسم "BUNN") الجهاز الذي تصنّعه، وذلك على النحو التالي:

- (١) جميع مكونات الجهاز باستثناء المحدد أدناه: سنتان على قطع الغيار وسنة على التصنيع.
- (٢) الدائرة الإلكترونية و/أو لوحات التحكم: ٣ سنوات على قطع الغيار والتصنيع.
- (٣) المضاعطات المزودة بها جهاز التبريد: ٥ سنوات على قطع الغيار وسنة على التصنيع.
- (٤) حواف الطحن المخددة المزودة بها مطحنة القهوة لطحن القهوة بما يلائم تحليل غربال المصفاة الأصلي للمصنع: قطع الغيار والتصنيع لمدة ٣ سنوات أو ٣٠٠٠٠ رطل من القهوة، أيهما كان أولاً.

تسري مدد الضمان هذه اعتبارًا من تاريخ التركيب، وتضمن BUNN أن تكون الأجهزة التي تصنّعها خالية من العيوب في المواد وفي التصنيع، في وقت التصنيع والتي تظهر خلال مدة الضمان الساري. لا يسري هذا الضمان على أي جهاز، أو مكون أو قطعة غيار لم تصنّعها BUNN، أو رأّت BUNN، أنها تضررت نتيجة إساءة استعمال، أو إهمال، أو تغيير، أو تركيب أو تشغيل غير سليم، أو صيانة أو إصلاح خاطئ، أو الضرر أو الكوارث. هذا الضمان يسري بشرط قيام المشتري بما يلي: (١) تقديم إشعار فوري إلى BUNN بأي مطالبة مكفولة بموجب هذا الضمان، عبر الهاتف على رقم ٦٦٠١-٥٢٩ (٢١٧)، أو بالكتابة إلى صندوق البريد رقم ٣٢٢٧، على العنوان: Springfield, Illinois 62708-3227 (٢) بناء على طلب من BUNN، شحن الجهاز المعيب مع دفع مقابل الشحن مسبقًا إلى أحد أماكن خدمة BUNN المعتمدة؛ و (٣) تلقي تصريح مسبق من BUNN بأن الجهاز المعيب في فترة الضمان.

يعد الضمان سابق الذكر حصريًا، ويحل محل أي ضمان آخر، سواء أكان مكتوبًا أم شفهيًا، صريحًا أم ضمنيًا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي ضمان ضمني للقابلية للشراء أو الملاءمة لغرض معين. ليس من حق وكلاء BUNN أو موزعيها أو موظفيها إجراء تعديلات على هذا الضمان، أو تقديم ضمانات إضافية ملزمة لشركة BUNN. ووفقًا لذلك، لا تشكل التصريحات الشفهية أو المكتوبة التي يقدمها هؤلاء الأفراد ضمانات، كما يجب عدم الاعتماد عليها.

إذا قررت BUNN - بمحض تقديرها - أن الجهاز لا يطابق الضمان، يكون لها وحدها، ما دام الجهاز في فترة الضمان، خيار: (١) تقديم قطع غيار بديلة و/أو تصنيع مجاني (أثناء مدد ضمان قطع الغيار والتصنيع السارية والمحددة أعلاه) لإصلاح المكونات المعيبة، بشرط إجراء ذلك الإصلاح بواسطة ممثل خدمة معتمد من BUNN؛ أو (٢) استبدال الجهاز أو إعادة ثمن شراء الجهاز.

يكون تعويض المشتري من BUNN، الناتج عن خرق التزامها بسبب بيع هذا الجهاز، سواء أكان مبنياً على الضمان أم غير ذلك، مقتصرًا على الإصلاح أو الاستبدال أو إعادة الثمن، وذلك حسب اختيار BUNN وحدها كما هو محدد هنا.

ولن تتحمل BUNN - على أية حال - أية مسؤولية عن أي أضرار أو خسائر أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، خسارة أرباح أو خسارة مبيعات أو خسارة استعمال الجهاز، أو دعاوى خاصة بعملاء المشتري، أو تكلفة رأس المال، أو تكلفة وقت تعطل، أو تكلفة الجهاز البديل، أو مرافق أو خدمات، أو أي أضرار أخرى خاصة أو عرضية أو تنبؤية.

تعد كل من 392 و AutoPOD و AXIOM و BrewLOGIC و BrewMETER و Brew Better Not Bitter و BrewWISE و BUNN Pour-O-Matic و BUNN Family Gourmet و BUNN Espresso و BrewWIZARD و BUNN with the stylized red line و BUNNlink و BUNN OMatic و Bunn-O-Matic و BUNNserve و BUNN Dual و Dr. Brew stylized Dr. design و DBC و Cool Froth و BUNNSERVE with the stylized wrench design و High Intensity و Gourmet Juice و Gourmet Ice و FlavorGard و EasyGard و EasyClear و Easy Pour و Quality Beverage Equipment Worldwide و PowerLogic و My Café و Intellisteam و Infusion Series و iMIX و Respect Earth و Respect Earth with the stylized leaf and coffee cherry design و Safety-Fresh و SmartWAVE و Smart Hopper و Smart Funnel و Single و Silver Series و Scale-Pro و savemycoffee.com و ThermoFresh و The Mark of Quality in Beverage Equipment Worldwide و SplashGard و Soft Heat و Beverage Profit و Beverage Bar Creator و Air Infusion و Air Brew و A Partner You Can Count On و Cyclonic Heating System و Coffee At Its Best و BUNNSource و .not bitter و Brew better و Calculator و Tea At و Signature Series و Pouring Profits و Nothing Brews Like a BUNN و Digital Brewer Control و Its Best و Phase Brew و The Horizontal Red Line و Titan و Ultra و trifecta و Velocity Brew و علامات تجارية مسجلة لشركة Bunn-O-Matic.

تنبيه – نظف موزع الشاي/القهوة المثلجين وعقمه يوميًا


١. اثن الصامولة المجنحة للصنبور باتجاه عقارب الساعة، وفك الصنبور من الموزع.
٢. نظف السطح الداخلي للموزع وقلب الصنبور جيدًا بالفرشاة #00674.0000، مستخدمًا محلولاً من منظف معتدل وماء. اشطف الموزع وقلب الصنبور بماء دافئ.
٣. فك الصنبور. يتطلب إجراء تنظيف الصنبور ٣ أحواض. اغسل جميع أجزاء الصنبور جيدًا بمحلول من منظف معتدل وماء في الحوض الأول. اشطف الأجزاء بماء ساخن في الحوض الثاني. وفي الحوض الثالث، عقم الأجزاء لمدة دقيقة في محلول ساخن بدرجة حرارة ٧٥ درجة مئوية يحتوي على الكلور (بنسبة ٥٠ إلى ١٠٠ جزء في المليون). لا تستخدم مبييضًا عالي التركيز، وإنما محلولاً من ماء وكلور بنسبة ٥٠ إلى ١٠٠ جزء في المليون. أعد تركيب الصنبور واربطه بالموزع.
٤. عقم جميع الأسطح المكشوفة للموزع بمحلول ساخن بدرجة حرارة ٧٥ درجة مئوية يحتوي على الكلور (بنسبة ٥٠ إلى ١٠٠ جزء في المليون على الأقل). أفرغ الموزع واشطف كل شيء به جيدًا.
٥. اغسل السطح الخارجي للموزع بالكامل بقطعة قماش نظيفة ورطبة.

تنبيه – لا تترك الجهاز مملوءًا بالشاي أو القهوة المثلجين اللذين تم تحضيرهما، طوال الليل.



**TD4
TD4T**

قطع الغيار البديلة لموزعات الشاي/القهوة المتلجين

BUNN®



رقم العنصر	رقم قطعة الغيار	الكمية	الوصف
١	03255.0000	١	الغطاء، الخزان (مجسم) (يحتوي على ملصق غير موضح بالشكل)
	00778.0000	١	ملصق، BUNN (غير موضح بالشكل)
	03255.0002	١	الغطاء، الخزان (خلال التحضير) (يشمل العنصر ٢)
٢	03285.0002	١	جلبية، الغطاء
٣	03078.1002	١	الخزان
	01364.0000	٢	مسمار لولبي، مستدير الرأس "3.12 x #6 (ذاتي الضغط)
٤	-----	١	الهيكل المغلف (غير متوفر)
٥	03260.0000	١	مجموعة الصنبور، بنية (تشمل العناصر من ٦ إلى ١١)
	03260.0001	١	مجموعة الصنبور، سوداء (تشمل العناصر من ٦ إلى ١١)
	03260.0002	١	مجموعة الصنبور، سوداء (حلو / غير حلو) (تشمل العناصر من ٦ إلى ١١)
	03260.0019	١	مجموعة الصنبور، سوداء (ADA) (تشمل العناصر من ٦ إلى ١١)
٦	29163.0001	١	مقبض الصنبور، أسود
	29163.0003	١	مقبض الصنبور، أسود (حلو / غير حلو)
	32253.0001	١	مقبض الصنبور، أسود (ADA)
٧	29165.0000	١	غطاء الصنبور، بني
	29165.0001	١	غطاء الصنبور، أسود
٨	00601.0000	١	نابض الصنبور
٩	29164.0000	١	صمام الصنبور
١٠	00600.0000	١	قدح الصنبور
١١	-----	١	جسم الصنبور (غير متوفر، اطلب العنصر ٥)
١٢	03093.0000	١	الصامولة المجنحة للصنبور، بنية
	03093.0002	١	الصامولة المجنحة للصنبور، سوداء
١٣	03362.0002	١	قلب الصنبور، بني
	03362.0004	١	قلب الصنبور، أسود
١٤	03092.0000	١	صامولة، بشفة - بنية
	03092.0001	١	صامولة، بشفة - سوداء
١٥	00958.0000	٢	صامولة، نحاسية سداسية الرؤوس NPSM 14"-50.
١٦	03099.0000	١	حشية
١٧	39786.0002	١	مقياس بيان منسوب بعلامات - أسود
١٨	01175.0000	٤	مجموعة القوائم
١٩	03710.0000	٢	مقبض، بني
	03710.0002	٢	مقبض، أسود
	02325.0000	٤	مسمار لولبي، مستدير الرأس "3.12 x 20"-25.
٢٠	03043.0002	١	ملصق، شاي مثلج حديث التحضير
	21412.0000	١	ملصق، قهوة مثلجة حديثة التحضير
٢١	00651.0000	١	ملصق، BUNN
٢٢	27294.0000	١	ملصق، تنظيف الخزان
العناصر التالية غير موضحة بالشكل			
٢٣	03362.1004	١	عدة قلب الصنبور، سوداء (تشمل العناصر من ١٢ إلى ١٦)
٢٤	00674.0000	١	فرشاة، تنظيف
٢٥	29166.0000	١	عدة إصلاح الصنبور، بنية (تشمل العناصر ٦ و ٨ و ٩ و ١٠)
	29166.0001	١	عدة إصلاح الصنبور، سوداء (تشمل العناصر ٦ و ٨ و ٩ و ١٠)
	29166.0002	١	عدة إصلاح الصنبور، سوداء (حلو/غير حلو) (تشمل العناصر ٦ و ٨ و ٩ و ١٠)
	41183.0000	١	عدة إصلاح الصنبور، سوداء (حلو/غير حلو) (تشمل العنصرين ٥ و ١٢)
	29166.0008	١	عدة إصلاح الصنبور، سوداء (ADA) (تشمل العناصر ٦ و ٨ و ٩ و ١٠)



رقم العنصر	رقم قطعة الغيار	الكمية	الوصف
١	27155.1000	١	الغطاء بملصق، الخزان (يشمل العنصر ٢)
٢	00778.0000	١	ملصق
٣	26941.1000	٢	الخزان (يشمل العنصر ١٨)
٤	01364.0000	٤	مسمار لولبي، مستدير الرأس ذاتي الضغط "38 × #6
٤	-----	١	الهيكل المغلف، الموزع (غير متوفر)
٥	39786.0001	٢	مقياس بيان منسوب بعلامات
٦	03292.0001	٢	صامولة، قلب الصنبور
٧	03260.0001	٢	مجموعة الصنبور، سوداء (تشمل العناصر من ٨ إلى ١٣)
٧	03260.0002	٢	مجموعة الصنبور، سوداء (حلو / غير حلو) (تشمل العناصر من ٨ إلى ١٣)
٧	03260.0019	٢	مجموعة الصنبور، سوداء (ADA) (تشمل العناصر من ٨ إلى ١٣)
٨	29163.0001	٢	مقبض الصنبور، أسود
٨	29163.0003	٢	مقبض الصنبور، أسود (حلو / غير حلو)
٨	32253.0001	٢	مقبض الصنبور، أسود (ADA)
٩	29165.0001	٢	صامولة، قلب الصنبور
١٠	00601.0000	٢	نابض، الصنبور (راجع العنصر ٢٥)
١١	29164.0000	٢	صمام، الصنبور (راجع العنصر ٢٥)
١٢	00600.0000	٢	قدح، الصنبور (راجع العنصر ٢٥)
١٣	-----	٢	جسم، الصنبور (غير متوفر، اطلب العنصر ٧)
١٤	03093.0002	٢	صامولة مجنحة، للصنبور
١٥	26914.0000	٢	مجموعة قلب، الصنبور (تشمل العنصرين ٦ و ١٤)
١٦	00651.0000	١	ملصق، BUNN
١٧	27169.0000	٤	حلقة، مطاطية
١٨	03099.0000	٢	حشية، قلب الصنبور
١٩	00754.0001	٤	قائم، بلاستيكي أسود
١٩	23700.0000	٤	صامولة K ذات حلقات 20"-25"
٢٠	00752.0000	٤	الغطاء
٢١	03710.0002	٢	مقبض، أسود
٢١	02325.0000	٤	مسمار لولبي، مستدير الرأس "312 × 20"-25"
٢٢	03043.0002	١	ملصق، شاي مثلج حديث التحضير
٢٢	21412.0000	١	ملصق، قهوة مثلجة حديثة التحضير
٢٣	00674.0000	١	فرشاة، تنظيف (غير موضحة بالشكل)
٢٤	27294.0000	١	ملصق، تنظيف الخزان
٢٥	29166.0001	-	عدة إصلاح الصنبور، (سوداء) (تشمل العناصر ٨ و ١٠ و ١١ و ١٢)
٢٥	29166.0002	-	عدة إصلاح الصنبور (حلو/غير حلو) (تشمل العناصر ٨ و ١٠ و ١١ و ١٢)
٢٥	29166.0008	-	عدة إصلاح الصنبور، سوداء (ADA) (تشمل العناصر ٨ و ١٠ و ١١ و ١٢)
٢٥	41183.0000	-	عدة إصلاح الصنبور (حلو/غير حلو) (تشمل العنصرين ٧ و ١٤)